Honda CR-V приехала из америки без штатных обогревов зеркал. Этот недостаток был устранен с помощью гибких нагревательных элементов для зеркал. Попутно установил парктроники в задний бампер с индикатором на зеркало заднего вида.

jemchugov.ru

jemchugov.ru

jemchugov.ru

jemchugov.ru

jemchugov.ru

jemchugov.ru

jemchugov.ru

jemchugov.ru

jemchugov.ru

jemchugov.ru

jemchugov.ru

jemchugov.ru

jemchugov.ru

jemchugov.ru

jemchugov.ru

jemchugov.ru

jemchugov.ru

0.9
jemchugov.ru