

Автомобиль Toyota Camry вернулся после попытки угона. Была применена стандартная схема угона для этой марки: разбили форточку задней правой двери, достали приемник штатной охранной системы и подменили своим, тем самым отключили штатную автосигнализацию и открыли двери. Затем проникли в салон, сломали замок зажигания, подключились к колодке диагностики и "обнулили" штатный иммобилайзер.

Уехать на автомобиле помешали скрытые блокировки двигателя дополнительного иммобилайзера.

Для владельцев Toyota Camry (40) настоятельно рекомендую перенести приемник штатной автосигнализации из задней правой стойки в недоступное место и сделать защиту диагностического разъема.





