

Фото ремонта блока климат-контроля. Был отломан вместе с куском платы регулятор оборотов вентилятора печки.







