


Ручки климат контроля на Kia Ceed технологически с завода держатся на честном слове, как и в [Kia Rio..](#) При неловком движении руки крутилка легко отрывается с куском платы.



Считается, что нужно менять целиком плату или блок климата в сборе




Такая вот страшная картина наблюдается при разборе климат контроля.



Вместе с оторванной ручкой повреждены 12 дорожек на плате



Все порванные дорожки восстанавливаются проволочными перемычками



Обс. кнопки управляют климатом



Климат контроль снова, как новый

