

Ремонт блока Airbag SRS MR551784\*L DPSB Mitsubishi Pajero 2006. . Стирание ошибки CRASH после срабатывание подушек безопасности.

