

На автомобиле Toyota Highlander 2011 года произведен комплекс работ по замене заводского головного устройства с навигацией на более функциональный мультимедийный центр Phantom DVM-3056G HDi. Штатные кнопки на руле продолжают работать. Штатная камера заднего вида так же согласуется с новым дисплеем.

Многие официальные дилеры Toyota, встретив ряд трудностей, утверждают, что замена штатной навигации на подобные мультимедийные центры невозможна. Но, как показала практика, все успешно устанавливается, если немного подумать головой.

Дополнительно были установлены парковочные радары на передний и задний бамперы с индикацией на экран мультимедийного центра. Планировалась так же установка камеры переднего вида марки Pleervox в эмблему, но из-за несхожести размеров, было принято решение изготовить самодельную форму под штатную эмблему для установки универсальной камеры.



























